



DERIVADORES
TAP-OFFS
DÉRIVATEURS



DIV-061 • DIV-064 • RVE-017

9730079 DIV-061 DERIVADOR 1 SALIDA Y PASO

9730080 DIV-064 DERIVADOR 4 SALIDAS Y PASO

Permite derivar la señal del sistema 2 hilos a los teléfonos/monitores a él conectados, asegurando una calidad óptima de funcionamiento del sistema. El DIV-061 permite conectar 1 teléfono/monitor. El DIV-064 permite conectar hasta 4 teléfonos/monitores. Alimentación directa a través del bus, sin hilos adicionales.

9770052 RVE-017 CARGA TERMINACIÓN DE LÍNEA

Elemento necesario para cargar cada columna o ramal de línea en el sistema 2 hilos, en instalaciones donde la distribución se realice a través de derivadores.

9730079 DIV-061 TAP-OFF OUTPUT & THROUGH

9730080 DIV-064 TAP-OFF 4 OUTPUTS & THROUGH

This makes it possible to tap the signal of the 2-wire system to the telephones/monitors connected to it, ensuring that the system works with optimal quality. With the DIV-061, you can connect 1 telephone/monitor. The DIV-064 allows you to connect up to 4 telephones/monitors. Power is supplied directly through the BUS, with no need for additional wires.

9770052 RVE-017 LINE TERMINATION LOAD

Element which is necessary to load each column or line branch in the 2-wire system, in installations where distribution is performed by means of tap-offs.


9730079 DIV-061 DÉRIVATEUR 1 SORTIE ET PASSAGE

9730080 DIV-064 DÉRIVATEUR 4 SORTIES ET PASSAGE

Permet de dériver le signal du système à 2 fils aux téléphones/moniteurs qui y sont connectés, assurant que le système fonctionne avec une qualité optimale. Avec le DIV-061, vous pouvez connecter 1 téléphone/moniteur. Le DIV-064 vous permet de connecter jusqu'à 4 téléphones/moniteurs. L'alimentation se fait directement par le BUS, sans besoin de fils additionnels.

9770052 RVE-017 CHARGE DE TERMINAISON DE LIGNE

Élément nécessaire pour charger chaque colonne ou branche de ligne dans le système à 2 fils, dans les installations où la distribution est réalisée via des dérivateurs.




INSTRUCCIONES GENERALES DE MONTAJE Y CONEXIÓN GENERAL INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND CONNECTION INSTRUCTION GÉNÉRALES DE MONTAGE ET CONNEXION

MONTAJE DEL DIV-061, RVE-017 - HOW TO ASSEMBLE DIV-061, RVE-017 MONTAGE DU DIV-061, RVE-017

Gracias a sus reducidas dimensiones, puede alojar el equipo en el interior de una caja de registro estándar.

Thanks to its compact size, the device can be housed inside a standard junction box.

Grâce à ses dimensions réduites, le dispositif peut être logé à l'intérieur d'une boîte de dérivation standard.




MONTAJE DEL DIV-064- HOW TO ASSEMBLE DIV-064 - MONTAGE DU DIV-064

Puede fijar el equipo a la pared con los tacos y tornillos suministrados.


The equipment can be fixed to a wall using the rawplugs and screws.

Vous pouvez fixer l'équipement au mur à l'aide des chevilles et vis fournies.




CONEXIÓN DEL DIV-061, RVE-017 - HOW TO CONNECT DIV-061, RVE-017 **BRANCHEMENT DU DIV-061, RVE-017**

A DERIVADOR INTERMEDIO - INTERMEDIATE TAP-OFF - DÉRIVATEUR INTERMÉDIAIRE




B DERIVADOR FINAL DE LÍNEA - LINE TERMINATION TAP-OFF **DERIVATEUR DE TERMINAISON DE LIGNE**




CONEXIÓN DEL DIV-064, RVE-017 - HOW TO CONNECT DIV-064, RVE-017 BRANCHEMENT DU DIV-064, RVE-017

A DERIVADOR INTERMEDIO - INTERMEDIATE TAP-OFF - DÉRIVATEUR INTERMÉDIAIRE



B DERIVADOR FINAL DE LÍNEA - LINE TERMINATION TAP-OFF DERIVATEUR DE TERMINAISON DE LIGNE



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS **TECHNICAL CHARACTERISTICS** **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

	DIV-061	DIV-064	RVE-017
Salidas <i>Outputs</i> Sorties	1	4	—
Alimentación <i>Power supply</i> Alimentation	A través del bus <i>Through the bus</i> Via le bus		—
Conexión <i>Connection</i> Raccordement	Mediante bornas <i>By means of screw terminals</i> Par bornes		
Carga <i>Load</i> Charge	—		120 Ω Aislada <i>Isolated</i> Isolé

TENSIONES USUALES DEL EQUIPO **NORMAL VOLTAGES OF THE EQUIPMENT** **TENSIONS USUELLES DE L'ÉQUIPEMENT**

	DIV-061	DIV-064	RVE-017
	10 - 18 V $\pm$		
			
			

Temperatura de funcionamiento - *Operating temperature* - Température de travail +5 .. +55 °C

Especificaciones sujetas a modificación sin previo aviso
Specifications subject to modifications without prior notice
Les spécifications sont soumises à de possible modifications sans avis préalable